







Návod na použitie**1. Uvedenie do prevádzky**

Vložte batériu alebo odstráňte izolačný prúžok.	
Postavte váhu na pevný a rovný podklad.	
Váhu možno prepínať.	

2. Váženie

Kliknite chodidlom krátko, silno a počuteľne na váhu, aby ste aktivovali senzor otrasov	 Vyčkajte
Počas váženia stojte pokojne!	

3. Chybové hlásenia

Vybité batérie – batérie vymeňte	
Prekročenie maximálnej nosnosti	

4. Nebezpečenstvo pošmyknutia**VŠEOBECNÉ POKYNY**

- Čistenie: Váhu môžete čistiť pomocou navlhčenej handričky, na ktorú môžete podľa potreby naniesť malé množstvo umývacieho prostriedku. Nikdy neponárajte váhu do vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Váhu chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi, elektromagnetickými poľami a blízkymi tepelnými zdrojmi.
- Nestavajte sa z jednej strany na samý okraj váhy: nebezpečenstvo prevrhnutia!
- Obalový materiál udrzte mimo dosahu detí!
- Výrobok nie je určený pre komerčné použitie.
- Ak budete mať ďalšie otázky k používaniu našich prístrojov, obráťte sa prosím na Vášho predajcu alebo na zákaznícky servis.
- Pred každou reklamáciou najskôr skontrolujte batérie a prípadne ich vymeňte.
- Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servisy alebo autorizovaní obchodníci.
- Použitie a úplne vybité batérie a akumulátory vyhodte do špeciálne označených zberných nádob, do zberných nebezpečného odpadu alebo odneste do špecializovaných elektro predajní. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.
- Upozornenie: Na batériách s obsahom škodlivín sa nachádzajú nasledovné symboly: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.
- Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy.

Likvidáciu prístroja vykonávajte v súlade s nariadením o elektrických a elektronických starých prístrojoch 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na príslušný komunálny úrad, kompetentný vo veci likvidácie odpadov.

**KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.


Reklamácie / servis, Hlučov 1353, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česká republika

Tel.: +420 326 320 662,



E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz



Návod na použití**1. Uvedení do provozu**

Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek	
Postavte váhu na pevný a rovný podklad.	
Váhu lze přepínat.	

2. Vážení

Klepněte chodidlem krátce, silně a slyšitelně na váhu, abyste aktivovali senzor otřesů	 Vyčkejte
Zvažte se. Během vážení stůjte klidně cca. 10 sekund!	

3. Chybová hlášení

Vybité baterie – baterie vyměňte	
Překročení maximální nosnosti	

4. Nebezpečí uklouznutí**VŠEOBECNÉ POKYNY**

- Čištění: Váhu můžete čistit pomocí navlhčeného hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhu do vody. Nikdy ji také neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrnutí!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a úplně vybité baterie a akumulátory musí být odklizeny do speciálně označených sběrných nádob, do sběren nebezpečného odpadu nebo do specializovaných elektro prodejen.

Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

• Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivin se nacházejí následující symboly:
Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

• Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy.

Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.

**KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGÝ CZ, a.s.

Reklamácie / servis, Hlučov 1353, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česká republika

Tel.: +420 326 320 662,

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz